## 模拟量 SB 板使用说明

- 1. 使用前 CPU 先关电,然后将信号板插入 CPU 中, 再给 CPU 通电。
- 2. 在 CPU 配置信号板时选择 CM01 通信信号板,485 通信,地址 2,通信波特率 187500。配置下载后,指示灯 DIAG 常亮。
- 3. 模拟量输入量程为: 0-27648, 拨码开关 1、2、3、4, ON 0-20mA, OFF 0-10V。

模拟量输入电流电压选择					
产品型号	地址	电流	电压		
AMO6/AEO4	IW128	1 ON	1 OFF		
	IW130	2 ON	2 OFF		
	IW132	3 ON	3 OFF		
	IW134	4 ON	4 OFF		

模拟量输入电流电压选择					
产品型号	地址	电流	电压		
AMO3	IW128	1 ON	1 OFF		
	IW130	2 ON	2 OFF		

4. 模拟量输出量程为: 0-27648 对应 0-10V 或 0-20mA。

模拟量输出 电流 电压 选择				
产品型号	地址	电流	电压	
AM06/AQ02	QW128	5 ON;6 OFF	5 OFF;6 ON	
	QW130	7 ON;8 OFF	7 OFF;8 ON	

模拟量输出 电流 电压 选择				
产品型号	地址	电流	电压	
AMO3	QW128	5 ON;6 OFF	5 OFF;6 ON	

5. 指示灯 DIAG 闪烁的原因: 1.主机系统块没有配置,配置好了之后还要下载才能生效; 2.可能是模块故障。

## 6.附主机系统块配置图:

